

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江金盾风机股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC250418
用人单位名称	浙江金盾风机股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	绍兴市上虞区章镇工业园区	联系人	邵烽
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	朱佳欢	项目审核人	吕烽
项目负责人	朱佳欢	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	李翠云, 孙健超		
调查时间	2025-04-16	用人单位陪同人	邵烽
检查范围	下料车间、压铸车间、核电军品车间、检测中心、涂装车间、离心阀体车间、箱体车间、轴流车间、金工压铸车间、风筒配件车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 手传振动, 氧化铝粉尘(总尘), 氮氧化物(以二氧化氮计), 游离二氧化硅, 滑石粉尘(游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%) (呼尘), 滑石粉尘(游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%) (总尘), 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 苯, 苯乙烯, 铝合金粉尘(总尘), 锰及其无机化合物(按 MnO <sub>2</sub> 计)		
采样、检测人员	林彦铭, 赵若阳, 张龙, 杜振旭, 柳晓静, 贺吉, 徐雷, 徐磊杰, 叶冉, 朱佳欢		

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

采样、检测时间	2025-04-23	用人单位陪同人	邵烽
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 25 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 114 个点、个体 5 个，其中有 28 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 06 月 11 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

