

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波贤丰汽车零部件有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC250599
用人单位名称	宁波贤丰汽车零部件有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市北仑区南海路 60 号	联系人	付小义
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	刘瀚裕	项目审核人	吕烽
项目负责人	刘瀚裕	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	杜振旭, 徐磊杰		
调查时间	2025-06-09	用人单位陪同 人	付小义
检查范围	五金车间、冲压车间、冷镦车间、影像挑选车间、机加工车间、磨 床车间、线切割车间、缩管车间、自动车车间		
存在的职业病 危害因素	噪声		
采样、检测人 员	刘瀚裕, 孟雷风		
采样、检测时 间	2025-06-17	用人单位陪同 人	付小义

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 31 个点、个体 0 个，其中有 19 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 06 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

